

**NICOLON CORPORATION D/B/A
TENCATE GEOSYNTHETICS AMERICAS**

Page 1 de 1

365 South Holland Drive
Pendergrass, GA 30567
USA**BNQ 7009-210/2017-11-03 M1 (2018-04-20)** *Géotextiles utilisés en génie routier — Classification,
caractéristiques et méthodes d'essai*Numéro du certificat : **1096**
Date de délivrance : **2023-09-19**
Date d'expiration : **2025-09-30**

Désignation commerciale	Grade normalisé	Type de géotextile	Type de polymère
Mirafi 140NC/BNQ	F1	Non tissé aiguilleté (NTA)	Polypropylène (PP)
Mirafi 140N/BNQ	S1-F2	Non tissé aiguilleté (NTA)	Polypropylène (PP)
Mirafi 170N/BNQ	S2-P1	Non tissé aiguilleté (NTA)	Polypropylène (PP)

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2015-06-12	Retrait des géotextiles 160N-2, 1160N-1 et 1100N.
2015-09-23	Renouvellement du certificat, ajout du géotextile Mirafi 1100N/BNQ et retrait du géotextile Armtex 280/BNQ (Mirafi 195N/BNQ).
2016-02-26	Retrait des géotextiles Mirafi140NL/BNQ et Mirafi1100N/BNQ.
2016-09-02	Modification du certificat, ajout des géotextiles Mirafi 140NL/BNQ et Mirafi 1100N/BNQ et modification des valeurs nominales de l'élongation pour les géotextiles Mirafi 140N/BNQ et Mirafi 170N/BNQ.
2017-09-05	Renouvellement du certificat.
2018-08-21	Modification du certificat, ajout du géotextile Mirafi S800/BNQ.
2019-02-04	Modification du nom de l'entreprise.
2019-09-23	Mise à jour du certificat selon le programme de certification BNQ 7009-210. Renouvellement du certificat.
2020-01-17	Modification du certificat, ajout du géotextile Mirafi S800/BNQ.
2021-09-30	Renouvellement du certificat.
2023-03-30	Modification du certificat, retrait du Mirafi S1200/BNQ.
2023-09-19	Retrait du géotextile Mirafi S800/BNQ et renouvellement du certificat.